



Поддържани Автомобили от Аналогов Двуканален модул MC7-RF5 ver. 4.0:

№	Автомобил	Брой Бутони		Брой Канали	Канал	Забележка / Тествани модели
1.	Opel	6	✓	1	A	Всички модели до 2004г.!
2.	Ford / Mazda	5/6	✓	1	A	
3.	Honda 4	4	✓	1	A	
4.	Honda 5	5	✓	1	A	
5.	Nissan 1	6	✓	2	A+B	
6.	Nissan 2	6 (5+1 Тел.)	✓	2	A+B	X-Trail >2007 , възможно е и други с бутон J
7.	Daewoo	5	✗	1	A	
8.	Chevrolet и Kia <2005	5	✗	1	B	Някои по-стари модели на Kia напр. Sorento 2004
9.	Subaru	6	✓	1	A	
		8 (5+3Тел)	✓	2	A+B	
10.	Toyota / Lexus	5	✗	2	A+B	
		8 (5+3Тел.)	✓			
11.	Alfa 147 / 156 /GT	6÷8 (6+2Тел.)	✓	2	A+B	
12.	Citroen 1	6	✗	2	A+B	Xantia I (1993-1998 г.)
13.	Citroen 2	8	✓	1	B	Xantia II (1998 -2000г.)
14.	Citroen 3	8	✓	2	A+B	Xsara Picasso (2000-2003), Xsara (09/1999-03/2001), Xantia (01/2000-09/2002), Evasion, Peugeot 806 (10/1999-02/2002)
15.	Suzuki 1 <2005	6	✓	2	A+B	
16.	Suzuki 2 > 2005	6	✓	1	A	
		9 (6+3Тел)	✓	-	-	
17.	Hyundai / Kia	5÷9 (6+3Тел.)	✓	1	B	
18.	Kia 8b (Ceed)	8	✓	1	B	
19.	Mitsubishi	5	✗	1	B	Pajero 2007г. Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 / 4008 са като Mitsubishi Outlander от тези години.
		8 (5+3Тел.)	✓			
20.	Chrysler Jeep Cherokee	6	✓	1	A	Jeep Grand Cherokee, предполагам и други модели
21.	SAAB 93 и 95 <2005г.	6	✓	1	B	SAAB преди CAN Bus : 6 бутона (Зляво + Здясно)
22.	Ssang Yong 1	6 + рвр бутон	✓	1	B	Rexton, Kyron, Actyon *(Бутон Vol + е 890 Ω)
23.	Ssang Yong 2	6	✓	1	B	Korando 2012г. и по-нови * (Бутон Vol + е 3,3K Ω)
24.	Rover 75 / MG, Land Rover	4 или 5	✗	1	B	Land Rover Discovery / Freelander : 17pin BMW не с I-Bus Land Rover Discovery <2004 : ISO1 конектор (евробука) Chevrolet Lacetti 2011 : ISO1 конектор (евробука)
25.	Land Rover 2	5	✗	1	B	Freelander 2 (2006 ÷ 2012) , Discovery 3 (2004 ÷ 2009) Конектор 20 pin (двуредов червен)
		7 (5 +2 Tel)	✓	1	B	
26.	Nissan 2014 - 2018	7 (5+2 Tel)	✓	2	A+B	Nissan Micra (2014-2018), Nissan Note 2014, Nissan Juke (2014-2018)

MC7-RF5 ver. 4.0 се произвежда след 01.08.2019г.

Забележка : Функциите за Телефон са :  Отговор на обаждане и  Край/Отказ на обаждане.
Отбелязаните с червено автомобили имат модификации с допълнителни 2 или 3 бутона за телефон.
Ще бъде Благодарен за всякакво съдействие за тяхното измерване.
Когато имам достоверни данни за тези бутони, веднага ще добавя и техните функции.

Всички модули след MC7-RF4 (включително) са хардуерно съвместими и може да се направи Firmware Update с автомобилите поддържани от MC7-RF5 ver. 4.0 .